

Bona Hard Wax Oil

Fisa tehnica de lucru

Bona Hard Wax Oil este un ulei natural modificat pentru o protejare superioara a pardoselilor din lemn. Confera o colorare calda specifica uleiului si formeaza o suprafata rezistenta la uzura si patare care se poate repara local si se intretine cu usurinta. Formula chimica deosebita NU contine cobalt si ketoximes. Mirosul este redus, se aplica cu usurinta cu rola, pensula sau la spatula. Suprafata este permeabila, lemnul "respira" astfel incat se reduce riscul formarii rostriurilor de mari dimensiuni. Este foarte potrivit pentru pardoseli cu incalzire.

Daca doriti sa schimbati culoarea parchetului, atunci colorati cu Bona Craft Oil 1K sau 2K si/sau Bona Rich Tone iar apoi sigiliati opera de arta cu 1-2 straturi de Bona HardWax Oil.

- Excelenta rezistenta la apa
- Uscare rapida, proces rapid de lucru
- Reduce riscul de lipire laterala
- Rata de acoperire foarte mare
- Aplicare pe jucarii si blaturi de bucatarie, cf normei EN 71-3

Date tehnice

Continut:	Ulei vegetal modificat si ceruri
Grad de luciu:	Satinat:~ 25, Mat:~10, ExtraMat:~3
Dilutie:	Nu se dilueaza
Timp de uscare:	- Inainte de slefuire/reaplicare: 6-8 ore* - Trafic usor: min.18 ore* <i>*conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.</i>
Unelte de aplicare:	Rola de mohair cu par scurt sau pensula de foarte buna calitate cu par fin
Consum:	20-24 m ² / litru per strat
Curatare:	Uneltele se curata cu alcool tehnic. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Siguranta:	Clasificat. Vedeti Fisa de Siguranta pentru informatii suplimentare
Risc de incendiu:	Contine uleiuri de uscare. Risc de autoaprindere. Carpele folosite si altele similare se vor depozita in apa sau container metalic inchis
Valabilitate:	3 ani de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare:	Depozitati la o temperatura intre +5°C si +25°C , intr-un spatiu racoros, bine-ventilat, departe de materiale incompatibile sau surse de foc
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale
Ambalaje:	6 x 1L 2 x 2,5L (168 baxuri/palet) 1 x 10L (42 buc per palet)

Pregatire

Asigurati-va ca pardoseala ce urmeaza a fi tratata este aclimatizata la mediul de lucru, bine slefuita, uscata si fara urme de praf, ceara sau alti contaminanti.

Inainte de utilizare lasati produsul sa ajunga la temperatura camerei si **amestecati** continutul (in timpul utilizarii, amestecati ocazional produsul). Conditii optime de aplicare sunt 20°-25°C si 30-60% umiditate relativa a aerului. Temperaturile ridicate si umiditatea relativa a aerului scazuta reduc timpul de uscare, temperaturile scazute si umiditatea ridicata prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minima de aplicare este de 13°C.**

Asigurati o buna ventilare in timpul aplicarii si uscarii uleiului.

Nota!

- Hard Wax Oil poate intampina probleme de maturizare atunci cand este aplicat pe esente exotice precum Ipe, wenge sau merbau. In aceste situatii este recomandata

Finisaje



Bona Hard Wax Oil

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



aplicarea unui strat de Bona Craft Oil Neutru, iar dupa uscarea acestuia aplicati Bona Hard Wax Oil.

Schema tratare

Alternativa 1

2 x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 2

1 x Bona Craft Oil
1 x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 4

1 x Bona Rich /Nordic Tone
1 x Bona Craft Oil
1 x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 3

1 x Bona Rich Tone
2 x Bona Hard Wax Oil

In spatiile cu trafic ridicat, luati in considerare aplicarea a 2 straturi de Bona Hard Wax Oil pentru o mai buna protejare impotriva uzurii.

Aplicare

Pentru slefuirea finala a lemnului, este recomandata folosirea uneia dintre placile Quattro sau Multidisc sau cu plasa granulatatie 120,.

1. Aplicati Hard Wax Oil intr-un strat foarte subtire folosind o rola de mohair cu par scurt sau o pensula fina. Evitati acumularile de produs. Aplicati pe directia fibrei acolo unde este posibil.
2. Lasati sa se usuce minim 6-8 ore. Asigurati o buna ventilare a incaperii.
3. Slefuiti usor folosind Bona Scrad Pad (fara aripioare) sau Bona Diamant granulatatie 240.
4. Stergeti praful si apoi aplicati un nou strat de Hard Wax Oil precum cel anterior.
5. Asteptati min. 18 ore de uscare inainte de a supune podeaua traficului pietonal. Daca este posibil, asteptati mai mult de 18 ore.

Aplicare de intretinere

1. Curatati suprafata cu Bona Cleaner. Pe suprafetele foarte imbacsite se recomanda spalarea cu Bona Power Scrubber si Bona Deep Clean Solution. Orice impuritate ramasa pe suprafata va interfera cu noua aplicare de Hard Wax Oil.
2. Efectuati o slefuire usoara cu abraziva Bona Diamant de granulatatie 240 sau cu pad Bona Scrad si aripioare granulatatie 150.
3. Stergeti praful de la slefuire.
4. Aplicati un strat foarte subtire, uniform pe intreaga suprafata evitand acumularile de ulei. Aplicati in directia fibrei daca este posibil.
5. Lasati sa se usuce peste noapte (min.12 ore)

Intretinere

Curatati in mod curent podeaua, utilizand un mop uscat sau aspiratorul. Cand este necesar, stergeti cu un mop utilizand Bona Cleaner si apa. Pentru suprafetele care necesita mai mult lustru, se poate aplica un strat de Bona Wax Oil Refresher. Pentru o mentenanta extinsa care sa previna deteriorarea finisajului si ajungerea la lemn, se recomanda o aplicare de intretinere cu un nou strat de Hard Wax Oil descris la punctul anterior.

Instructiuni detaliate privind intretinerea, sunt disponibile la www.bona.com

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea utilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.