

# Bona Remove R

## Fișă Tehnică

Agent de curățare dezvoltat pentru îndepărtarea de polișului, murdăriei și vechilor reziduuri de curățare de pe acoperiri de sol resiliente (elastice) precum PVC, Linoleum, LVT, Cauciuc, Elastomer. Este potrivit pentru îndepărtarea de polish și agenți contaminanți, atât ca parte a programului de întreținere cât și înainte de tratarea cu un strat de acoperire Bona Pure.

- Pentru îndepărtarea reziduurilor de curățare vechi și a contaminanților
- pH redus care previne pătarea alcalină
- Fără simboluri de pericol

### Date Tehnice

Tip de produs:	Soluție tensioactivă
Valoare pH:	aprox. 9,3 (concentrat)
Diluție:	1:1 – 1:5, părți concentrat cu apă
Unelte:	Bona Power Scrubber (perii albe sau roșii), Bona FlexiSand 1.9 cu Quattro Disc sau placă standard, Bona Abrazive Diamond Gr. 80/120, Bona Scrad Pad, Bona Laveta de curățare
Siguranță:	Neclasificat, vedeți Fișa de Siguranță pentru detalii
Valabilitate:	2 ani de la data producției, în recipient original și sigilat
Depozitare/Transport:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau al transportului.
Depozitare:	Deșeurile și recipientele golite se vor gestiona conform reglementărilor locale
Ambalaj:	3x5 litri

### Procedură

Notă Specială pentru pardoselile de cauciuc cu butoane (profilate)

Recomandăm cu tărie să utilizați Peria Bona RS Grit pentru cea mai eficientă și efectivă decapare a contaminanților și a murdăriei de pe suprafețele din cauciuc cu butoni. Utilizarea Abrazivelor Diamond pot deteriora butonii. Periile Bona RS Grit se montează pe placa Power Drive NEB și se folosește cu mașina FlexiSand 1.9.

Curățarea și pregătirea pentru renovare cu Bona Pure Colour

1. Îndepărtați murdăria prin curățare uscată (aspirare, măturare).
2. Zonele în care există riscul de penetrare a umidității (deteriorate, rosturi) trebuie reparate profesional.
3. Se amestecă soluția în funcție de nivelul de contaminare (nu utilizați concentrat!)
4. Amestecul se întinde uniform pe întreaga suprafață și se lasă să acționeze timp de aproximativ 20 minute.
5. Șlefuiți suprafața umedă cu Bona FlexiSand 1.9 și placa Bona Quattro în combinație cu abrazivele Bona Diamond granulație 80. Asigurați-vă că podeaua rămâne umedă în timpul procesului de șlefuire! Dacă este necesar, mai turnați soluție de curățare.
6. Colectați apa murdară folosind mașina Bona PowerScrubber (frecarea periiilor intensifică eficiența curățării).
7. Neutralizați suprafața cu Bona PowerScrubber și apă curată, înainte de continuarea următoarelor etape.
8. Lăsați podeaua să se usuce suficient. Luați în considerare că climatul camerei poate prelungi timpul de uscare (de exemplu: umiditatea ridicată a aerului). Pardoselile din Linoleum trebuie lăsate min.24 ore de uscare înainte de tratarea cu Bona Lino Prime! Ventilatoarele pot ajuta procesul de uscare.

Resilient  
System



# Bona Remove R

## Fișă Tehnică

Resilient  
System



### Curățarea și pregătirea pentru renovarea cu Bona Pure (transparent)

1. Îndepărtați murdăria prin curățare uscată (aspirare, măturare).
2. Zonele în care există riscul de penetrare a umidității (deteriorate, rosturi) trebuie reparate profesional.
3. Se amestecă soluția în funcție de nivelul de contaminare (nu utilizați concentrat!)
4. Amestecul se întinde uniform pe întreaga suprafață și se lasă să acționeze timp de aproximativ 20 minute.
5. Șlefuiți suprafața umedă cu Bona FlexiSand 1.9 și placa Bona Quattro în combinație cu abrazivele Bona Diamond granulație 120. Asigurați-vă că podeaua rămâne umedă în timpul procesului de șlefuire! Dacă este necesar, mai turnați soluție de curățare.
6. Colectați apa murdară folosind mașina Bona PowerScrubber (frecarea periiilor intensifică eficiența curățării).
7. Neutralizați suprafața cu Bona PowerScrubber și apă curată, înainte de continuarea următoarelor etape.
8. Lăsați podeaua să se usuce suficient. Luați în considerare că climatul camerei poate prelungi timpul de uscare (de exemplu: umiditatea ridicată a aerului). Pardoselile din Linoleum trebuie lăsate min.24 ore de uscare înainte de tratarea cu Bona Lino Prime! Ventilatoarele pot ajuta procesul de uscare.

### Curățare / Curățare finală de șantier (Îndepărtarea reziduurilor de întreținere)

1. Îndepărtați murdăria prin curățare uscată (aspirare, măturare)
2. Se amestecă soluția în conformitate cu gradul de contaminare, se întinde uniform pe întreaga suprafață și se lasă să dizolve reziduurile de întreținere pentru un timp de 20 de minute.
3. Frecați suprafața utilizând mașina Bona FlexiSand 1.9 cu placa standard și un pad roșu.
4. Îndepărtați reziduurile dizolvate, folosind mașina Bona PowerScrubber și apă curată
5. Lăsați podeaua să se usuce suficient înainte să aplicați un nou strat al unui produs de întreținere precum Bona Clean R60 (vedeți instrucțiunile din fișa tehnică).

Informațiile furnizate sunt pregătite din cele mai bune cunoștințe actuale și nu pretind că sunt complete. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili că produsul și recomandările din prezentul stat sunt adecvate scopului desemnat, tipului de lemn și situației actuale înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsul livrat. O aplicare profesională și, prin urmare, cu succes a produsului este dincolo de controlul nostru. Dacă aveți dubii, faceți un test preliminar. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă toate informațiile conținute pe etichetele coletului și pe fișele cu date de securitate înainte de a utiliza acest produs.