

Bona Craft Oil

Instrucciones de Aplicación de Bona Craft Oil neutro

Estas instrucciones son para utilizar Bona Craft Oil neutro, Bona Craft Oil Pure, sobre madera sin tratar. Para otro tipo de utilización ver instrucciones separadas.

Preparación

Asegúrase de que el suelo de madera esté aclimatado a su entorno de uso final, bien lijado, seco y libre del polvo de lijado, cera u otros contaminantes. Dejar que el producto alcance la temperatura ambiente y **remover** el recipiente antes de usar. Las condiciones óptimas de aplicación son de 20-25° C y 30-60% de humedad relativa del aire. Las altas temperaturas y la baja humedad reducen el tiempo de secado, bajas temperaturas y alta humedad alargan el tiempo de secado. **Temperatura mínima de uso 16°C.**

Programa Tratamiento

- 1-2 aplicaciones, una después de otra, de Bona Craft Oil.

Aplicación

1. Aplicar el aceite con mucha suavidad con aplicador de rasqueta de caucho, espátula de acero inoxidable o una almohadilla de lana Bona
2. Después de 15-30 minutos, de otra mano de aceite hasta que la superficie esté saturada, es decir hasta que la madera no absorba más aceite. El número de tratamientos necesarios depende del tipo de madera, pero 1-2 tratamientos suelen ser suficientes
3. Abrillante el suelo en direcciones alternativas usando una máquina de pulir (150 revoluciones / minuto) y una almohadilla de color verde..
4. Elimine el excedente de aceite inmediatamente con un trapo de algodón y deje que la superficie seque por lo menos 24 horas sin tráfico peatonal.

PELIGRO: EL ACEITE BONA OIL CRAFT CONTIENE ACEITES SECANTES. ESTO IMPLICA UN RIESGO DE AUTOIGNICION. LOS PAÑOS USADOS, TRAJOS Y SIMILARES DEBERAN METERSE EN AGUA O EN RECIPIENTES METALICOS SELLADOS.

Consejo: Para conseguir los mejores resultados pulir el suelo de madera con Bona WoolPad (300 rev / min) 6-18 horas después de la aplicación del aceite final. Si el piso se ve desigual, agregar una pequeña cantidad de aceite en un paño de algodón, colocarlo debajo de la máquina y pulir el suelo de madera. Después de 1 hora, pulir nuevamente con un paño de algodón limpio

Tiempo de Secado (a 20°C/60% RH) : 24 h, esperar más horas de tiempo de secado cuando se trate de maderas exóticas a bajas temperaturas. La habitación puede amueblarse después de 1-2 días, pero esperar aproximadamente 1 semana antes de cubrir la superficie con alfombras o limpiarla con utensilios humedecidos.

Mantenimiento

Limpia el suelo regularmente con un trapo seco y / o una aspiradora. Cuando sea necesario, limpiar con una mopa humedecida en Bona Soap añadida al agua de limpieza. Nota: Limpiar siempre de la forma más seca posible

Para el mantenimiento y conservación de la superficie utilizar Bona Care Oil. La frecuencia de esta operación se determina, de acuerdo con el nivel de desgaste y puede variar entre cada 3 años en un entorno doméstico, a un par de veces al año en un entorno comercial.

Instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com

Acabado



Bona[®]

Bona Craft Oil

Instrucciones de Aplicación de Bona Craft Oil neutro

Acabado



Aviso Importante

La información proporcionada, se elabora de acuerdo con el estándar actual y no pretende ser completa. El usuario es responsable de determinar, que el producto y las recomendaciones que aquí se establecen, son las indicadas para el proyecto, el tipo de madera y su estado, antes de la utilización. Bona sólo puede garantizar el producto entregado. Su aplicación profesional, y por lo tanto el éxito de los productos, queda fuera de nuestro control. En caso de duda, realizar una prueba preliminar o ponerse en contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la información contenida en las etiquetas de los envases y las hojas de información de seguridad, antes de utilizar este producto

Bona[®]