

Bona GapMaster

Technical data sheet

Finishing



Bona Gapmaster är en silikonfri, akrylbaserad fogmassa avsedd att täta fogar ex. mellan fotlist och trägolv.

Produkten är tillgänglig i 15 olika kulörer, samtliga överlackeringsbara med Bonas lacker efter torkning.

Produkten är elastisk (15% maximal rörelseförmåga), lösningsmedels- och luktfri.

- Permanent elastik
- Fri från lösningsmedel, isocyanater och silikon.
- Luktfri
- Bra vidhäftning mot de flesta material samt mot sig själv.
- Hög initialstyrka samt hög sluthållfasthet.
- Överlackerbar med alla Bonas lacker.

Observera! Bona GapMaster är inte lämplig för kubbgolvet eller nåtning av plankgolv. Fyll endast springor där liten rörelse kan förväntas.

Teknisk data

Material:	Akrylfogmassa
Torktid:	18-24 h (23 ° C / 50% RF). Produkten torkar fysikaliskt. Hög luftfuktighet, låg temperatur eller en fogbredd större än 15 mm ger en kraftigt förlängd torktid
Åtgång:	310 ml gapmaster räcker till ca 12 löpmeter vid fogstorlek 5 x 5 mm, eller ca 3 löpmeter vid fogstorlek 10 x 10 mm. Se tabell
Märkning:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Torka av verktyg från restmaterial och rengör med vatten. Härdad fogmassa avlägsnas mekaniskt.
Hållbarhet :	2 år från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej vara under 5 ° C eller över 40 ° C under lagring och transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	12 x 310 ml (105 kartonger per pall)

Normal täckning per 310 ml patron:

Fogdjup (mm)	Fogbredd (mm)	
	3	7
3	33 m	14 m
5	20 m	8 m
7	14 m	6 m
10	10 m	4 m

Förberedelser

Underlaget skall vara torrt, fast och fritt från damm och fett. Minst en av ytorna som skall sammanföras skall vara absorberande. Innan applicering skall ytorna rengöras från gammal fogmassa, lack, färg eller lös cement.

Innan applicering av Gapmaster bör fogen bottnas med fogsnöre eller liknande för att undvika vidhäftning mot tre olika fasta underlag.

Där fogning utförs efter ytbehandling bör ytan vid sidan av fogen skyddas med maskeringstejp.

Lägsta temperatur för bruk är 13°C.

Bona[®]



Applicering

1. Maskera med maskeringstejp vid behov. Skär toppen av tuben, var försiktig så att inte gängorna skadas. Skruva på munstycket och skär det i en storlek och vinkel som passar fogens form.
2. Applicera fogmassan sammanhängande samt säkerställ kontakt med båda sidor av fogen.
3. Direkt efter applicering bör fogen utjämnas med en svamp eller med fuktat finger. Utjämnningen görs inte enbart av estetiska skäl utan även för att säkerställa god vidhäftning.
4. Maskeringstejpen kan tas bort direkt efter applicering.

Bona Gapmaster skall skyddas mot fukt och slitage innan den är yttorr. Ej uthärdad produkt kan avlägsnas med fuktig trasa. Rengör verktyg med vatten direkt efter användning. Härdad produkt avlägsnas mekaniskt. Efter tork kan fogens färg förändras något.

Tillgängliga färger:

Ljus bok, mörk bok, ljus ek, mörk ek, ask/furu, valnöt, vit, svart, lönn, körsbär, wenge, teak, rödaktig exotisk, RAL 730 (grå).

Observera!

Denna information är framställd i god tro efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.