



Bona Gap Master

AKRYLOWY ŚRODEK WYPEŁNIAJĄCY



Akrylowa masa do uszczelniania szczelin w miejscu łączenia z listwami przyściennymi i progami.

Masa uszczelniająca Bona Gap Master to niezawierający silikonu akrylowy preparat do wypełniania szczelin przy listwach przyściennych i progach. Masa jest dostępna w 15 różnych kolorach. Po wyschnięciu można wykończyć powierzchnię lakierami Bona. Jest trwale elastyczna (maksymalna tolerancja ugięcia 15%), bezzapachowa i nie zawiera rozpuszczalników. Może być używana do naprawy uszkodzeń i wypełniania szczelin i pęknięć w podłogach drewnianych.

- Trwale elastyczna
- Duża siła wiązana
- Właściwości konserwujące
- Bezzapachowa



Bona Gap Master

AKRYLOWY ŚRODEK WYPEŁNIAJĄCY

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Masa akrylowa
Kolor:	Jasny buk, ciemny buk, jasny dąb, ciemny dąb, dąb bagienny, jesion, biały, czarny, klon, wiśnia, wenge, orzech, teak, RAL 7030 (szary)
Gęstość:	(DIN EN ISO 2811-1) $1,57 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Czas schnięcia:	Ok. 18-24 godz* (produkt utwardza się przez wysychanie. Wysoka wilgotność, niska temperatura i głębokość szczeliny powyżej 15 mm mogą znacznie opóźnić utwardzanie) * przy 20°C i 55% wilgotności względnej powietrza.
Zużycie:	310 ml uszczelnacza wystarcza na wykonanie ok. 12 mb spoin o wymiarach 5 x 5 mm lub ok. 3 mb spoin o wymiarach 10 x 10 mm.
Ryzyko pożarowe:	Klasa E (EN 13501)
Okres przydatności do użytku:	2 lata od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C.
Odpady:	Resztki kleju oraz puste opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	310ml
Maksymalna tolerancja ruchu:	15%

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Podłoże musi być równe, wolne od pęknięć, kurzu i innych pozostałości starej podłogi. Co najmniej jedna z klejonych powierzchni musi być chłonna lub przepuszczalna dla dyfuzji

Przed aplikacją należy usunąć środki antyadhezyjne lub impregnaty. W projektach renowacyjnych należy

całkowicie usunąć stary uszczelniacz, resztki farby i luźny materiał. Złącze musi być zawsze zaopatrzone w odpowiedni podkład (np. przewód PE, wełna mineralna), aby zapobiec przywieraniu z trzech stron. Aby uniknąć zanieczyszczenia i uzyskać precyzyjną spoinę, przed aplikacją zalecamy zamaskowanie krawędzi spoiny taśmą klejącą.



Bona Gap Master

AKRYLOWY ŚRODEK WYPEŁNIAJĄCY

APLIKACJA

1. Ostрым nożem przeciąć kopułę tuby, tak aby nie uszkodzić gwintu. Wkręć dyszę.
2. Przyciąć dyszę pod kątem, aby dopasować ją do rozmiaru i kształtu spoiny.
3. Zaaplikować masę.
4. Natychmiast wygładźcieg płaską krawędzią, gąbką lub zwilżonym palcem. Wygładzanie jest zalecane nie tylko ze względów optycznych, ale również gwarantuje dobrą przyczepność do podłoża.
5. Ewentualną taśmę klejącą można usunąć natychmiast

po aplikacji.

Bona Gap Master należy chronić przed wypłukiwaniem, np. przez skondensowaną wilgoć, aż do powstania twardej skórki. Świeży produkt można usunąć wilgotną szmatką. Narzędzia czyścić wodą natychmiast po użyciu. Utwardzony produkt należy usunąć mechanicznie. Pozostałości można zmiękczyć wodą, a następnie zetrzeć. Podczas wysychania kolor nieznacznie się zmienia.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalniamy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.