

Bona Remove R

Technisch merkblad

Een alkalische reiniger voor het veilig en effectief strippen van polish, vuil en oude schoonmaakresten op elastische vloeren zoals PVC, linoleum, vinyl etc. Geschikt om te gebruiken als een frequente reiniger of voorafgaand aan de behandeling met een Bona Pure PUR-coating.

- Voor het verwijderen van oude onderhoudscoatings en verontreinigingen
- Verlaagde pH voorkomt alkalische verkleuring
- Bevat geen gevarensymbolen

Technische gegevens

Productbasis:	oppervlak-actieve oplossing
pH-waarde:	ca. 9,3 (geconcentreerd)
Verdunnen:	1:1 – 1:5, delen concentreren op water
Gereedschap:	Bona PowerScrubber (witte of rode borstels), Bona FlexiSand 1.9 met Bona Quattro Disc of Pad Aandrijfschijf, Bona Diamond Abrasives korrel 80/120, Bona Scrad Pad, Bona Cleaning Pad
Veiligheid:	ongeclassificeerd, zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 5 liter

Gebruiksaanwijzing

Attentie voor het strippen van rubber noppenvloeren

Wij raden het gebruik van de borstel Bona Resilient Brush ten zeerste aan voor het meest efficiënte en effectieve strippen van verontreinigingen en vuil op rubberen vloeren met noppen. Het gebruik van de Bona Diamond Abrasives kan de noppen beschadigen. De Bona Resilient Brush moet op de Bona Power Drive NEB worden gemonteerd voor onder de Bona FlexiSand 1.9.

Reinigen vóór renovatie met Bona Pure Colour

1. Verwijder los vuil van de vloer met droge reinigingsmethode (stofzuigen, vegen).
2. Plekken waar het risico bestaat op indringend vocht (b.v. beschadigingen, ontbrekende voegen etc.) moeten professioneel worden gerepareerd.
3. Meng de oplossing op basis van de mate van vervuiling. (**niet** geconcentreerd gebruiken!)
4. Verdeel het mengsel goed en gelijkmatig over het gehele oppervlak en laat het ongeveer 20 minuten inwerken.
5. Schuur het natte oppervlak met de Bona FlexiSand 1.9 met de Bona Quattro Disc in combinatie met Bona Diamond Abrasives, korrel 80. Zorg ervoor dat de vloer nat blijft tijdens het schuurproces. Verdeel indien nodig meer van de reinigungs-oplossing op de vloer.
6. Verwijder het resterende vuile water met de Bona PowerScrubber (het schrobben met de borstels verhoogt de effectiviteit van het reinigen).
7. Neutraliseer tenslotte het oppervlak met de Bona PowerScrubber en schoon water vóór alle verdere stappen.
8. Laat de vloer zorgvuldig drogen. Houd er rekening mee dat de kamertemperatuur de droogtijd kan verlengen (b.v. hoge luchtvochtigheid). Linoleumvloeren moeten minimaal 24 uur drogen voordat ze behandeld kunnen worden met Bona LinoPrime! Ventilatoren kunnen het droogproces versnellen.

Bona
Elastisch



Bona[®]

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Remove R

Technisch merkblad

Gebruiksaanwijzing vervolg

Reinigen vóór renovatie met Bona Pure (transparant)

1. Verwijder los vuil van de vloer met droge reinigingsmethode (stofzuigen, vegen).
2. Plekken waar het risico bestaat op indringend vocht (b.v. beschadigingen, ontbrekende voegen etc.) moeten professioneel worden gerepareerd.
3. Meng de oplossing op basis van het vervuilingsniveau (**niet** geconcentreerd gebruiken!)
4. Verdeel het mengsel goed en gelijkmatig over het gehele oppervlak en laat het ongeveer 20 minuten indringen.
5. Schuur het natte oppervlak met de Bona FlexiSand 1.9 met de Bona Quattro Disc in combinatie met Bona Diamond Abrasives, korrel 120. Zorg ervoor dat de vloer nat blijft tijdens het schuurproces. Verdeel indien nodig meer van de reinigingsoplossing op de vloer.
6. Verwijder het resterende vuile water met de Bona PowerScrubber (het schrobben met de borstels verhoogt de effectiviteit van het reinigen).
7. Neutraliseer tenslotte het oppervlak met de Bona PowerScrubber en schoon water vóór alle verdere stappen.
8. Laat de vloer zorgvuldig drogen. Houd er rekening mee dat de kamertemperatuur de droogtijd kan verlengen (b.v. hoge luchtvochtigheid). Linoleumvloeren moeten minimaal 24 uur drogen voordat ze behandeld kunnen worden met Bona LinoPrime! Ventilatoren kunnen het droogproces versnellen.

Reinigen van een behandelde vloer (het verwijderen van onderhoudsrestanten)

1. Verwijder los vuil van de vloer met droge reinigingsmethode (stofzuigen, vegen).
2. Meng de oplossing op basis van de mate van vervuiling en verdeel dit goed en gelijkmatig over het gehele oppervlak en laat het 20 minuten inwerken om de onderhoudsresten te op te lossen.
3. Boen het oppervlak met de Bona FlexiSand 1.9 met de Pad Aandrijfschijf en een rode pad.
4. Verwijder de opgeloste onderhoudsrestanten door de Bona PowerScrubber te gebruiken met witte borstels en schoon water.
5. Laat de vloer zorgvuldig drogen voordat u een nieuwe laag van het onderhoudsproduct aanbrengt zoals Bona Clean R50 (volg de instructies uit het technisch productinformatieblad van het product zelf).

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

