

# Bona Oil 35

## Technisches Merkblatt

Härtendes Öl zur Pflege und Basisbehandlung von Holzböden. Aus pflanzlichen Ölen hergestellt.

### Technische Daten

Basis:	Modifizierte Pflanzenöle
Festkörperanteil:	Ca. 35%
Verdünnung:	Nicht verdünnbar
Trockenzeit:	- Zwischen den Aufträgen: 20 - 30 Minuten* - Leichte Nutzung: 12 - 18 Stunden* - Endhärte: ca. 1 Woche
	<i>*Unter normalen raumklimatischen Bedingungen, 20°C/60% rel. LF</i>
Verarbeitungswerkzeug:	Helle öl- und lösemittelbeständige Gummispachtel, rostfreie Edelstahlspachtel, Bona Woolpad
GISCODE:	Ö20+
Gesamtverbrauch:	Basisöl für rohes, geschliffenes Holz: ca. 10 - 20 m <sup>2</sup> /Liter Pflegeöl: ca. 50 - 100 m <sup>2</sup> /Liter
Kennzeichnungspflicht:	Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Brandgefahr:	Ja. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt. Gefahr der Selbstentzündung
Reinigung der Geräte:	Reinigung der Werkzeuge mit Testbenzin. Ausgehärtetes Material kann mit Terpentinersatz entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C und nicht über +25°C Vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern und transportieren
Gebinde Entsorgung:	Deutschland: DSD Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	2 x 5 Liter (36 Karton pro Palette) 6 x 1 Liter (72 Karton pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

### Vorbereitung

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Letzter Schliff mit Schleifgitter Korn 120.

Material auf Raumtemperatur bringen und gründlich aufschütteln. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 20 - 25°C und 30 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen und eine geringe Luftfeuchtigkeit verringern die Trockenzeit, während niedrige Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit die Trockenzeit verlängern. Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt 16°C.

### Verarbeitung

Unbehandeltes Holz:

1. Tragen Sie das Öl mit einem Gummiwischer oder einer rostfreien Edelstahlspachtel auf. Hinterlassen Sie dabei keine Ölpfützen.
2. Verteilen Sie das Öl nach 20-30 Minuten erneut auf den saugfähigeren Stellen. Tragen Sie bei Bedarf mehr Öl auf.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 bis die Oberfläche gesättigt ist. Die Anzahl der erforderlichen Aufträge richtet sich nach der Holzart, jedoch sind i.d.R. 2-3 Aufträge ausreichend.
4. Polieren Sie den Boden 30 Minuten nach dem letzten Auftrag mit einer Einscheibenmaschine und einem grünen Pad. Arbeiten Sie dabei kreuzweise.
5. Entfernen Sie überschüssiges Öl mit Bona Waffeltüchern.
6. Der Boden sollte 12-18 h trocknen, bevor er betreten werden darf. Falls der Boden fleckig erscheint, können Sie etwas Öl auf ein Bona Waffeltuch geben und den Boden mit einer Maschine polieren. Polieren Sie erneut nach 1 h mit sauberen Bona Waffeltüchern

Finishing



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Oil 35

## Technisches Merkblatt

Finishing



7. Polieren Sie den Boden mit einem Bona Woolpad oder einem roten Pad
8. Lassen Sie den Boden vor der erneuten Nutzung 24 h trocknen.

### Pflege:

Reinigen Sie die Oberfläche und entfernen Sie losen Schmutz. Es wird empfohlen, stark verschmutzte Böden zunächst mit der Bona Deep Clean Solution (5% dem Wasser zusetzen) zu reinigen und trocknen zu lassen.

1. Legen Sie ein rotes Pad über ein Baumwolltuch und schütten Sie etwa 0,1 l Öl in die Mitte des Pads. Tuch und Pad unter eine Scheibenmaschine legen und verteilen Sie das Öl. Geben Sie bei Bedarf mehr Öl hinzu.
2. Bewegen Sie die Maschine kreuzweise und schließen Sie in Maserungsrichtung ab. Behandeln Sie Ecken und Kanten per Hand mit einem ölgetränktem Tuch.
3. Lassen Sie den Boden mindestens 1 h trocknen und polieren Sie ihn erneut mit einem Bona Woolpad oder einem roten Pad.
4. Der Boden sollte 12 h trocknen, bevor er wieder betreten werden darf.

**WARNUNG:** BONA OIL 35 ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE TÜCHER, LAPPEN UND PADS NUR IN GESCHLOSSENEN BEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Weitere Produktinformationen, Pflegeanweisungen und Sicherheitsdatenblätter sind unter [www.bona.com/de](http://www.bona.com/de) verfügbar.

### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283**

**Service Telefonnummer Österreich: 0 800 22 52 82**

**Bona**<sup>®</sup>