

Bona Craft Oil

Finishing



Verarbeitungsanleitung für Bona Craft Oil auf Bona Nordic Tone oder Bona Rich Tone

Diese Anleitung ist für die Verarbeitung Bona Craft Oil (Neutral/farblos, Graphite, Frost, Ash, Umbra oder Clay) in Kombination mit den Vorbehandlungen von Bona Nordic Tone oder Bona Rich Tone. Für andere Anwendungen bitte separate Verarbeitungsanleitungen beachten.

Vorbereitung

Die Flächen wurden bereits fachgerecht mit Bona Rich Tone oder Bona Nordic Tone vorbehandelt, mit dem Bona Scrad Pad angeschliffen und entstaubt.

Material auf Raumtemperatur bringen und gründlich aufrühren. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 20-25°C und 30-60% rel. Luftfeuchtigkeit. Die niedrigste Raumtemperatur für den Gebrauch ist +16°C.

Behandlung

| Alternative 1 | Alternative 2 |
|----------------------|------------------------|
| 1x Bona Rich Tone | 1x Bona Nordic Tone |
| 1x Bona Craft Oil | 1x Bona Craft Oil |
| 1x Bona Hard Wax Oil | (1x Bona Hard Wax Oil) |

Bei der Kombination mit Bona Rich Tone ist es erforderlich die Oberfläche zusätzlich mit Bona Hard Wax Oil zu schützen. Bei Bona Nordic Tone kann Bona Hard Wax Oil optional aufgetragen werden. In stark frequentierten Bereichen ist es sogar zu empfehlen Bona Hard Wax Oil zweimal aufzutragen um einen höheren Schutz gegen Verschleiß zu erreichen.

Verarbeitung

Die Anzahl der Aufträge ist u. a. davon abhängig, ob zusätzlich als letzte Schicht Bona Hard Wax Oil aufgetragen wird oder nicht. Wird Bona Hard Wax Oil nicht verwendet, ist ein mehrmaliger Auftrag von Bona Craft Oil erforderlich, bis die Oberfläche gesättigt ist. Wird Bona Hard Wax Oil verwendet ist lediglich ein Auftrag von Bona Craft Oil erforderlich, Pkt. 2 kann übersprungen werden.

1. Bona Craft Oil auftragen mit einem Gummiwischer oder einer rostfreien Edelstahlspachtel, alternativ mit dem Bona WoolPad und einer Einscheibenmaschine
2. Nach 15-30 Minuten erfolgt je nach Saugfähigkeit des Holzes ein weiterer Auftrag. Die Anzahl der benötigten Aufträge ist abhängig von der Art und Saugfähigkeit des Holzes, jedoch sind 1-2 Aufträge ausreichend
3. Die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und einem roten Pad bearbeiten
4. Danach den Überschuss mit der Einscheibenmaschine und saugenden Bona Waffeltüchern trocken reiben. Es dürfen keine Reste auf der Oberfläche stehen bleiben! Fläche mindestens 12 Stunden ruhen lassen.

WARNUNG: BONA CRAFT OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN UND PADS NUR IN GESCHLOSSENEN BEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN

5. Der Auftrag von Bona Hard Wax Oil erfolgt nach einer Trocknung von mind. 12 Std. Fläche im Anschluss über Nacht trocknen lassen. Wird Bona Hard Wax Oil nicht verwendet muss Bona Craft Oil mind. 24 Std. trocknen

Trocknungszeiten (ca. 20°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit; ggf. längere Trockenzeiten bei Exotenhölzern oder geringen Raumtemperaturen):

| | |
|-------------------------|------------|
| Leichte Beanspruchung: | 24 Stunden |
| Möbel einstellen: | 24 Stunden |
| Nebelfeuchte Reinigung: | 1 Woche |
| Teppiche auslegen: | 1 Woche |

Bona[®]

Bona Craft Oil

Verarbeitungsanleitung für Bona Craft Oil auf Bona Nordic Tone oder Bona Rich Tone

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte separate Pflegeanweisung beachten.

Weitere Produktinformationen, Pflegeanweisungen und Sicherheitsdatenblätter sind unter www.bona.com/de verfügbar.

Finishing



Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283